




Инструкция по сборке

ХЛЕБНЫЕ ЛОТКИ

25 СЕРИЯ




РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ


PRINT THIS MANUAL

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Шуруповерт



2 Отвертка крестовая



ИЛИ



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации
элементов!


ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.
- Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.
- Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.
- Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

- Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.


Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (ЛОТОК ГЛУБОКИЙ)


1

Заденьте все саморезы




2

Заденьте все саморезы




3

Заденьте все саморезы




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (ЛОТОК МЕЛКИЙ)

1




2



3


Заденьте все саморезы



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (ЛОТОК НАКОПИТЕЛЬ)


1

Заденьте все саморезы




2

Заденьте все саморезы



3


Заденьте все саморезы



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (ЛОТОК СРЕДНИЙ)


1

Заденьте все саморезы




2

Заденьте все саморезы




3

Заденьте все саморезы



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (УСТАНОВКА)

1



2

Лотки установлены

